



تقرير موجز عن:

بعض الأزمات التي تعرضت لها كلية الاقتصاد المنزلي في الأونة الأخيرة وكيفية إدارتها من قبل وحدة إدارة الأزمات والковارت بالكلية ، والإجراءات التصحيحية التي اتخذت للتغلب على تلك الأزمات.

نوفمبر ٢٠١٨

اتساقاً مع الوضع الراهن للكليّة والتي تتأهّل للتقدّم لتجديـد الإعتماد قامـت وحدـة إدارـة الأزمـات

والكوارث كإحدى وحدـات (وحدة ضمان الجودـة بالكلـيـة) والتـابـعة لوكـالـة الكلـيـة لشـؤـون خـدـمة المـجـتمـع

وتنمية البيئة

- ١- بتحديد الأزمات الفعلية الموجودة بالكلية والتي قد تكون أحد عوامل الخطر على مجتمع الكلية أو تجديد الاعتماد .

- ٢- عمل بعض الإجراءات التصحيحية والخطط للتخلص من هذه الأزمات التي قد ينتج عنها كوارث تؤدي بأمن وامان الكلية وتعوق تأهيل الكلية لتجديـد الإعتماد .

وبالدراسة والتحليل اتضح وجود العديد من الأزمات التي تهدّد مجتمع الكلية ويكمـن ورائـها خطـورة كبيرة على امن وأمان وسلامـة الكلـيـة وهـي:

أزمـات منظـومة الأمـن والأـمان

مشـاكل شبـكة الحرـيق و(طلـمبـات / خـزانـات)المـياه وطفـاـيات الحرـيق الـيدـوى

مشـاكل جـهاـز الإنـذـار

أزمـات البنـية التـحتـية

مخـارـج الطـوارـئ غير مـفعـلة وسـعـة الجـراح لـاتـكـفى

خطـورة (كـثـافـة الاـشـجار / والـمـخلفـات والـتشـوـينـات عـلـى البنـية التـحتـية)

شكل توضيحي للأزمات التي تعرضت لها الكلية في الآونة الأخيرة

-١- ازمات في البنية التحتية

أ- مخارج الطوارئ بالكلية غير مفعلة

- المدخل الرئيسي المطل على شارع قسم بولاق أبو العلا ويستخدم لإخلاء مبنى العميد في حالات الطوارئ.
- مدخل الجراج المطل أيضا على شارع قسم بولاق أبو العلا ويعتبر ضمن المخارج الرئيسية في حالة إخلاء مبنى المكتبة والصناعات الجلدية في حالة الطوارئ.
- المدخل المطل على شارع سليمان باشا الخادم ويستخدم في إخلاء مبنى المعامل ومبني المكتبة والصناعات الجلدية في حالة الطوارئ
- المدخل المطل على شارع المطبعة الاهلية ويستخدم في إخلاء مبني رعاية الشباب والأسر الطلابية في حالة الطوارئ

أزمة في سعة حراج الكلية لسيارات اعضاء هيئة التدريس والإداريين

كارثة عدم وجود مكان خاص لتجمیع مخلفات الكلية

تجمیع مخلفات الكلية بجوار محطات الكهرباء الخاصة بالكلية وبجوار المدخل المطل على شارع سليمان باشا الخادم والتي يطل عليه معامل وحجرات تدريسية مما يکمن ورائه خطورة كبيرة على صحة وسلامة مجتمع الكلية.

كثافة بعض الاشجار خلف مبني المكتبة والصناعات الجلدية مما يشكل خطورة

على سور الكلية إلى جانب ما تحويها من قوارض وثعابين.

استخدام بعض الغرف في بعض الابنية كاماكن للتخزين الأثاث القديم والنفايات والمخلفات مما يشكل خطورة على أمن وأمان وسلامة الكلية.

-٢

-٣

-٤

-٥

او لا : حالة مداخل الكلية قبل الإجراءات التصحيحية لضمان امن وامان وسلامة مجتمع الكلية

- المدخل الرئيسي المطل على شارع قسم بولاق أبو العلا ويستخدم لإخلاء مبنى العميد في حالات الطوارئ .

الأزمة: أن هذا المدخل كان يستخدم كموقف لسيارات أعضاء هيئة التدريس بداية من السلالم الى البوابة الرئيسية بما يعيق خروج ودخول الطلاب ويدفعهم لاستخدام الرامب المعد لذوى الاحتياجات الخاصة.

إضافة إلى أن هذا الوضع يحول بين استخدامه كمخرج رئيسي فى حالة الطوارئ .





الإجراءات التصحيحية التي تم اجراؤها:

إعادة استخدام المدخل كمخرج طوارئ لمبنى العميد وتسهيل دخول وخروج الطلاب أثناء اليوم الدراسي

-١ أتخذ قرار في مجلس إدارة وحدة إدارة الأزمات والكوارث والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١١/٦ بمنع استخدام مدخل البوابة الرئيسية كموقف لجميع سيارات افراد مجتمع الكلية .

-٢ تم تجميل مدخل الكلية الرئيسي بالنباتات من خلال تواصل عميد الكلية أ.د/ خالد عبد الغفار القاضي ، أ.د/ أسامة حسين أبوهشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د/ مايسة محمد الملاح مدير وحدة الأزمات والكوارث ، أ.م.د/ هانى جابر المصرى نائب مدير وحدة الأزمات والكوارث مع المهندس إبراهيم صالح إبراهيم مدير الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل منطقة غرب القاهرة وحي بولاق.

مرفق طيه صور للوضع الحالى بعد الإجراءات التصحيحية




مدخل الكلية بعد الإجراءات التصحيحية التي قامت بها وحدة إدارة الأزمات والكوارث
(مدخل رئيسي لمبنى العميد ومهما للطوارئ)



مقابلة الأستاذ الدكتور عميد ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع المهندس إبراهيم صالح إبراهيم مدير الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل منطقة غرب القاهرة وحي بولاق من أجل تشجير مدخل الكلية الرئيسي وتقليل الاشجار



مقابلة ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب مدير وحدة الأزمات والكوارث مع المهندس إبراهيم صالح إبراهيم من الهيئة العامة للنظافة والتجميل منطقة غرب القاهرة وحي بولاق من أجل تشجير مدخل الكلية الرئيسي وتقليل الاشجار



أزمة المدخل المطل على شارع سليمان باشا الخادم والذى يستخدم فى إخلاء مبنى المعامل ومبنى المكتبة والصناعات الجلدية فى حالة الطوارئ

منذ فترة طويلة تم إغلاق هذا المدخل وأصبح الاعتماد على المدخل المطل على شارع قسم بولاق أبو العلا كمدخل رئيسي للكليه. ولا يفتح الا في حالة رفع مخلفات الكلية ولذلك أهمل الممر المؤدى اليه من فناء الكلية ومن ناحية البوابة وأصبح مكان لإلقاء وجمع مخلفات الكلية الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على مجتمع الكلية من الناحية الأمنية.



المدخل المطل على شارع سليمان باشا الخادم مملوء بالمخلفات الناتجة عن أعمال الصيانة والترميم للبنية التحتية بمبنى المعامل ومخلفات الكلية مما يعوق الحركة فى حالة الإخلاء





الممر من جهة فناء الكلية المؤدى إلى البوابة المطلة على شارع سليمان باشا الخادم

الإجراءات التصحيحية للبوابة المطلة على شارع سليمان باشا الخادم

- ١ تم رفع كل المخلفات الموجودة به ورفع المخلفات الموجودة به ومخاطبة المقاول المختص بعمل انشاءات في مبني المعامل بعدم وضع اي مخلفات في هذا المدخل.
- ٢ تخصيص مكان لتجميع مخلفات الكلية بعيدا عن هذا الممر والمطل عليه حجرات ومعامل تدريسية وبذلك أصبح هذا المدخل مفعلا كمخرج للطوارئ



الممر من جهة فناء الكلية والمؤدى الى المدخل المطل على شارع سليمان باشا الخادم بعد الإجراءات التصحيحية. أصبح ممهدًا خاليًّا من المخلفات ويمكن استخدامه لاخلاء مبني المعامل والمكتبة



البوابة المطلة على شارع سليمان باشا الخادم بعد الإجراءات التصحيحية للمهرات المؤدى اليها وبذلك يمكن استخدامها كمخرج للطوارئ لاخلاء مبنى المعامل ومبني المكتبة

المدخل المطل على شارع المطبعة الاهلية ويستخدم في إخلاء مبنى دعاية الشباب
والأسر الطلابية في حالة الطوارئ
أزمه هذا المدخل

منذ ان أغلقت هذه البوابة منذ سنوات طويلة لدواعي امنية واصبح ممرها مهجورا وبعد فترة أصبح مخزننا لبعض الأثاث التي قد ينتج عنها بتخزينها مشاكل تضر بامن وأمان الكلية ومخلفات تم تكهينها من قبل الكلية مرفق طيه صور للمدخل والبوابة قبل الإجراءات التصحيحية



البوابة المطلة على شارع المطبعة الاهلية من الداخل والخارج قبل الإجراءات التصحيحية

الإجراءات التصحيحية للمدخل المطل على شارع المطبعة الأهلية ليصبح مخرجا للطوارئ في حالات الإخلاء

- ١- تكفين حوامل السلة في أماكن التكفين (مخزن الكلية) حتى يتم بيع كل الكفن عن طريق الجامعه وخلو الممر منهم
- ٢- تفريغ الممر من الدواليب ووضعها في غرفة بعيدة عن الحركة اليومية ومخاطبة الجامعه لمعرفة مصير هذا الأثاث محل النزاع .
- ٣- مخاطبة الإدارة الهندسية لصيانة الباب لانه مغلق من سنوات عديدة وكان يحتاج إلى صيانه و تهيئة المكان امام مرفق طيه صور توضح الخطوات




ممر البوابة المطلة على شارع المطبعة الأهلية بعد تكفين الحوامل وخروج البلاط والمناضد المتهالكة

تم الإستعانه بفريق الدفاع المدني المكون من طلاب الكلية برئاسة رئيس الاتحاد وتحت إشراف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب فى وجود معاون الكلية ومساعد أمين الكلية




أعضاء الفريق يحملون الدواليب الى خارج الممر



البوابة ومدخلها بعد تمام إجراء جميع الإجراءات التصحيحية بها

كارثة نجاة عمالقات الطالية
بعمان وصلة الطرباب الخاصة
بالطالية

كارثة تجميع مخلفات الكلية بجوار محطة الكهرباء الخاصة بالكلية
وبجوار المدخل المطل على شارع سليمان باشا الخادم والتى يطل عليه معامل وحجرات
تدرييسية مما يكمن ورائه خطورة كبيرة على صحة وسلامة وأمن مجتمع الكلية
وإعاقة استخدام هذا المدخل كمدخل للطوارئ فى حالات الإخلاء مرفق طيه صور الوضع
قبل التصحيح



مخلفات ورقية وعبوات بلاستيكية ومخلفات أشجار تراكمها ينتج عنه مخاطر كبيرة والأخطر
ان يسار هذه المخلفات المبني البنى محطة كهرباء الكلية مما يسبب كارثة اذا حدث حريق فى
هذه المخلفات او حدث مشكلة فى محطة الكهرباء المجاورة لها



معامل دراسية لقسم التغذية على اليسار وعلى اليمين خزنات مياه ومواتير المياه الخاصة بطفايات الحرائق وبجوارها غرفة محطة الكهرباء الكلية وبينهما مخلفات الكلية



الإجراءات التصحيحية للتخلص من خطورة تراكم المخلفات بجوار محطة الكهرباء واعاقتها
لاستخدام احد الممرات والمخارج في حالات الإخلاء

- ١- رفع جميع المخلفات وتنظيف المكان المجاور لمحطة الكهرباء وخزانات المياه والمعامل الدراسية تماماً واصدار قرار بمنع وضع المخلفات في هذا المكان ووضع لوحات ارشادية ببداية الممر (مخرج طوارئ مطل على شارع سليمان الخادم
- ٢- تخصيص حجرة خاصة لجمع مخلفات الكلية تتميز بانها تبعد عن محطة الكهرباء والأشجار والمعامل والحجرات التدريسية وتوجد بجوار البوابة المطلة على شارع المطبعة الأهلية مما ييسر عملية التخلص من القمامات في حالة تاخر الشركة المسئولة عن رفع المخلفات بالتعامل المباشر مع البلدية لرفعها





تخصيص حجرة تجميع المخلفات فى مبنى رعاية الشباب بجوار البوابة المطلة على شارع المطبعة الاهلية
ووضع صناديق قمامنة بها



كارتة وجود الأشجار الضخمة
خلف فناء مبني المكتبة
وخطورتها على أمن وسلامة
الكلية واستخدام ساحتها
كمجمع لعطلات الكلية

- خطورة الأشجار التي توجد خلف مكتبة الكلية تكمن في عدة اسباب
- ١ ضخامة الأشجار وأغصانها وفروعها الطويلة الممتدة والتي أثرت على سور الكلية وأحدثت به شروخ.
 - ٢ تهديد أمن الكلية بسبب قرب أغصان الأشجار الطويلة والممتدة إلى الخارج ما يسهل دخول الموصص من خارج الكلية.
 - ٣ كم أوراق الأشجار المتتساقطة والمتراءكة يعرض الكلية لكارثة في حال إلقاء سيجارة مشتعلة خاصة وأنها بجوار محطة الكهرباء.
 - ٤ تراكم أوراق الأشجار أصبح بيئنة صالحة لوجود ثعابين وقوارض حشرات .
 - ٥ ساحة الأشجار نفسها تستخدم كمقبرة لمخلفات الكلية مما يضر بصحة مجتمع الكلية.



صورة توضح ارتكاز الأشجار على سور الكلية



صورة توضح ممر الأشجار بجوار موقف السيارات بالجراج (كمقلب للمخلفات ومخلفات الأشجار) والذي يمثل خطورة على الأمان العام والسلامة



صورة توضح اول ممر الأشجار من ناحية البوابة المطلة على شارع سليمان باشا الخادم وبجوار محطة الكهرباء (كمقلب للمخلفات الكلية)

الإجراءات التصحيحية لكارثة كثافة الأشجار وخطورتها على سور الكلية وأمن وأمان الكلية

- ١- تم اتخاذ قرار في مجلس إدارة الأزمات والكوارث المنعقد في شهر نوفمبر بعمل توسيعة لجراج الكلية بتحويل الساحة الخلفية لمبنى مكتبة الكلية الملائقة للجراج المستخدم كمقلب لمخلفات الكلية إلى ساحة انتظار سيارات أعضاء هيئة التدريس والأسادة الإداريين حتى نقضي على
 - مشكلة ضيق الجراج بعد قرار عدم دكن السيارات بمدخل الكلية الرئيسى
 - التخلص من الأشجار الكثيفة التي تسبب خطورة على سور الكلية المطل على شارع سليمان باشا الخادم
- ٢- مخاطبة الهيئة العامة للنظافة والتجميل حى غرب القاهرة لرفع المخلفات القديمة الجافة للأشجار .
- ٣- مخاطبة إدارة الحدائق والتشجير بالجامعة بإرسال المختصين لدراسة وضع الأشجار بالكلية حيث انه هناك ضرورة ملحة لقطع بعض الاشجار وتقليل وقى البعض الآخر لمتطلبات أمنية بالكلية
- ٤- دعوة نائب رئيس حى غرب القاهرة لزيارة الكلية لدراسة الموقف والوصول لحل الأمثل لضمان أمن وامان وسلامة الكلية
- ٥- مخاطبة أحد المقاولين لإتمام عملية قطع الاشجار ورفع مخلفاتها وتقليل البعض الآخر تحت إشراف ادارة الحدائق والتشجير بالجامعة



التواصل مع رئاسة حي بولاق أبوالعلا لقطع وتقليل الاشجار ورفع المخلفات وتوضيح الصورة متابعة نائب رئيس حي بولاق للكليه مع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وامين الكلية ومساعد امين الكلية لعمل تقرير عن وضع الاشجار ومدى خطورتها على أمن وأمان الكلية



كتابة تقرير عن الوضع القائم من قبل مسئولي إدارة الحدائق والتشجير بالجامعة لدراسة وضع الاشجار وإجراءات عمليات قص وتقليل بعض الاشجار وكان فى مقابلتهم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





الخطوات المتخذة لإزالة الأشجار المتسببة في الكوارث.



متابعة عملية قطع الأشجار بحضور سيادة العميد ووكيل الكلية لشئون البيئة للاطمئنان على حالة سور الكلية.





صورة توضح ميل شجرة كثيفة الفروع على سور الكلية



استمرار متابعة عميد الكلية ووكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لأعمال إزالة الأشجار

**كارته استخدام بعض الغرف الغير مستخدمة
في العملية التعليمية في بعض الابنية كمخزن
لتخزين الات المائية**



**الإجراءات التصحيحية التي أجريت في غرفة المكتبة العربي قديماً مبني المسجد
الدور الثالث لمنع الخطر وضمان أمن وسلامة مجتمع الكلية**

- ١- مخاطبة سيادة العميد ورئيس مجلس إدارة الوحدة لتكليف المختصين بالكلية لاتخاذ اللازم نحو ضرورة تفريغ الغرفة من جميع مابها من أثاث وتهيئه للهالك منها وإصلاح ما يمكن إعادة استخدامه وإعادة استخدام الغرفة في صالح العملية التعليمية
- ٢- تشكيل لجنة من قبل أمين الكلية تتكون من أمين الكلية ومساعد أمين الكلية ومعاون الكلية ونجار الكلية للفحص وعمل اللازم
- ٣- تهيئ بعض الأثاث للهالك في مخزن الكلية
- ٤- توزيع بعض الكراسي الصالحة في الحجرات الدراسية
- ٥- إعادة إصلاح بعض الدواليب وادخالهم في مخزن أوراق الكلية لتخزين الأوراق به

مرفق طيه صور لهذه الإجراءات التصحيحية







الغرفة بعد تفريغها تماماً من المخلفات والأثاث والدواليب الخشبية



بعض الدوالib تم اصلاحها واستخدامها فى مخزن أوراق الكلية

كارته عدم صلاحية شبكة الإنذار بالحريف بالكلية

بناءً على التقرير المقدم من مسئول الدفاع المدني بالكلية عن الوضع الراهن لمنظومة الأمان والأمان بالكلية لشهر نوفمبر وجدنا ان صناديق الحرائق بمشتملاتها (خراطيم حرائق / بشبورى / حنفيات حرائق)

بعض خراطيم الحرائق تحتاج إلى تكثيف والبعض ينقصه بعض الأجزاء (باشبوري)

- عدم وجود مقابض فتح صنابير الحرائق والتي وصلت إلى ٢٤ مقبض - حاجة

بعض صناديق خراطيم الحرائق إلى زجاج والآخر يحتاج إلى صيانة)

اما تقرير صيانة طفاعة الحرائق المقدم من مسئول الدفاع المدني المختص بصيانة الطفائيات والذي ينص على زيادة عدد طفائيات الحرائق البدورة وزن ٦ كجم ٢٠ طفائية وزيادة عدد ٢ من الطفائيات الرغوى لمطبع الكلية

اما بخصوص صيانة انذار الحرائق والمسئولة عنه شركة "انتراكتيف "



اجراءات تصحيحية لمنظومة الامن والأمان

أولاً الإجراءات التصحيحية لشبكة الحرير

١- تم مخاطبة الإدارة الهندسية لعمل معاينة لمنظومة تحديد المطلوب . وتمت المعاينة وأرسلت تقرير تقرير المعاينه وقسم المشتريات يستكمل الإجراءات لمنظومة الحريق و شراء طفایيات الحريق

اما الاجراءات التصححية لسهولة اجزاء صيانه جهاز الإنذار

- تم مخاطبة الأقسام العلمية بضرورة عمل master key لجميع حجرات أعضاء هيئة التدريس وتوضع في خزينة أمين الكلية وكذلك مخاطبة وكلاء الكلية بضرورة تواجد نسخة من مفاتيح الكوントرولات ولجان طباعة الأسئلة معهم للطوارئ.

تخصيص أحد موظفي الصيانة للمرور مع مهندسي الصيانة أثناء تواجدهم للصيانة وترشيحه لإقامة دورة في الشركة عن كيفية التعامل مع اجهزة الإنذار

عميد الكلية

وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

مدير وحدة إدارة الأزمات
والكوارث

أ.د/ خالد عبدالغفار القاضي

أسامة حسين أبوهشيمه

أ.د/ مايسة محمد الملاح